

Pressanleitung HW-Transfer (Headwear)

PRODUKT / TRANSFER

HW-Transfer (Headwear - fuer Caps und Muetzen)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Trucker Caps, 5- & 6-Panel Caps, Snapbacks, Baseball Caps, Muetzen und Huete.

TEMPERATUR

Baumwolle: 160 Grad C | Polyester: 140 Grad C

PRESSZEIT

8 Sekunden

DRUCK

mittel bis hoch

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse, ggf. Cap-Presse

WASCHEN

gemaess Artikel

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Nahtueberbbrueckend, fotorealistisch, dehnbar und formstabil. Gewoelbte Flaeche - ggf. Cap-Presse und Testpressung.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung HW-Transfer (Headwear) - Logotex Europe GmbH & Co. KG