

Pressanleitung IW-Transfer (Industrial Wash)

PRODUKT / TRANSFER

IW-Transfer (Industrial Wash - extrem strapazierfähig)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Arbeits- und Berufsbekleidung mit häufiger Industriewäsche (50+ Wäschen).

TEMPERATUR

200 Grad C

PRESSZEIT

12-15 Sekunden

DRUCK

2,7-3,5 bar (40-50 PSI)

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

industriewaschbeständig (bis 90 Grad C je nach Variante)

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Varianten: IW1 (einfarbig, helle Textilien), IW (mehrfarbig, helle), IWB (mit Blocker, dunkle/sublimierte Stoffe). Beständig gegen hohe Temperatur und Chemie.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung IW-Transfer (Industrial Wash) - Logotex Europe GmbH & Co. KG