

Pressanleitung SR-Transfer (Reflex)

PRODUKT / TRANSFER

SR-Transfer (Reflex - reflektierend fuer Sicherheitskleidung)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Warn- und Sicherheitskleidung.

TEMPERATUR

Baumwolle: 160 Grad C | Polyester: 140 Grad C

PRESSZEIT

Baumwolle: 12-15 Sekunden | Polyester: 8-10 Sekunden

DRUCK

2,5-3,5 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

gemaess Norm/Artikel

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Reflektierend. Normkonformitaet/Zertifizierung der Warnkleidung beachten.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung SR-Transfer (Reflex) - Logotex Europe GmbH & Co. KG