

Pressanleitung WE-Transfer (Digitaltransfer)

PRODUKT / TRANSFER

WE-Transfer (Wearable, Supacolour: HP Indigo Digitaldruck + Siebdruck-Finishing)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Baumwolle & PolyCotton/Mischgewebe, dehnbare Stoffe (Sport-/Freizeitbekleidung), nicht sublimiertes Polyester.

TEMPERATUR

Baumwolle: 160 Grad C | Polyester: 140 Grad C

PRESSZEIT

Baumwolle: 12-15 Sekunden | Polyester: 8-10 Sekunden

DRUCK

2,5-3,5 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

auf links, bis 60 Grad C

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Brillante Farben mit weissem Unterleger, wasserbasiert, reissfest auch bei Stretch.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung WE-Transfer (Digitaltransfer) - Logotex Europe GmbH & Co. KG