

Pressanleitung LM-Transfer (Lo Melt)

PRODUKT / TRANSFER

LM-Transfer (Lo Melt - Niedrigtemperatur, ohne Blocker, fuer helle Textilien)

GEEIGNETE MATERIALIEN

100% Polyester & technische Stoffe, Performance-Wear (Dri-Fit, Tri-Blends), Premium-Bekleidung, wasserabweisende Artikel. Fuer helle Textilien.

TEMPERATUR

125-135 Grad C

PRESSZEIT

12-15 Sekunden

DRUCK

40-50 PSI (Stufe 8-9), ca. 2,7-3,5 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

auf links, bis 60 Grad C

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Low-Cure, keine Hitzespuren/Glanzstellen. Fuer dunkle Textilien LMB (mit Blocker) verwenden.
Troubleshooting: Transfer kommt mit -> Druck erhoehen; Kleber wandert -> Zeit/Druck reduzieren.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung LM-Transfer (Lo Melt) - Logotex Europe GmbH & Co. KG