

Pressanleitung LMB-Transfer (Lo Melt + Blocker)

WICHTIG - TESTPRESSUNG

Vor der Produktion unbedingt eine Testpressung an einem Musterstück durchführen
(hitzeempfindliches bzw. beschichtetes Material).

PRODUKT / TRANSFER

LMB-Transfer (Lo Melt + Blocker - fuer dunkle Textilien)

GEEIGNETE MATERIALIEN

Dunkle und technische Textilien, Performance-Wear.

TEMPERATUR

125-135 Grad C

PRESSZEIT

12-15 Sekunden

DRUCK

40-50 PSI (Stufe 8-9), ca. 2,7-3,5 bar

ABZIEHEN (PEEL)

Sofort heiss abziehen (Hot Peel)

NACHPRESSEN

-

HILFSMITTEL

Transferpresse

WASCHEN

auf links, bis 60 Grad C

PFLEGE

nicht direkt auf den Druck buegeln

SICHERHEIT / HINWEISE

Wie LM, zusaetzlich Blocker gegen Migration - fuer dunkle Textilien. Gleiche Presszeiten und Temperaturen wie LM.

DOKUMENTSTAND

Version 1.0 - Pressanleitung LMB-Transfer (Lo Melt + Blocker) - Logotex Europe GmbH & Co. KG