

Pflegehinweis Transferdruck

WASCHEN

Bei max. 60 Grad C auf links waschen. Feinwaschmittel verwenden, keinen Weichspüler und keine Bleiche.

TROCKNEN

Auf links trocknen. Trockner nur bei niedriger Temperatur und auf links; schonender ist Lufttrocknen.

BÜGELN

Nicht direkt auf den Druck bügeln. Nur von links bei niedriger Temperatur (ohne Dampf auf dem Motiv).

CHEMISCHE REINIGUNG

Nicht chemisch reinigen.

ERSTE WÄSCHE

Vor der ersten Wäsche mindestens 24 Stunden warten, damit der Kleber vollständig aushärtet.

INDUSTRIEWÄSCHE

Standard-Transfers sind nicht für Industriewäsche geeignet. Für gewerbliche/industrielle Wäsche bitte IW-Transfers wählen.

WEITERE HINWEISE

Bei Vereins- und Arbeitskleidung lassen sich Namen und Nummern jederzeit nachbestellen. Im Zweifel Pflegehinweis des Textilherstellers beachten.

STAND

Version 1.0 - Logotex Europe GmbH & Co. KG